

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wewnętrzne roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu
przy ul. Armii Krajowej 5 (remont sal 5-cio i 6-latków)
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Samorządowe Nr 7 - Sandomierz ul. Armii Krajowej 5
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SALI 6 - LATKÓW			
1.1	45442100	ROBOTY MALARSKIE			
	-8				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 ST - 0 + ST - I/C	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(2*11.92+2*5.75)*3.0	m ²	106.020	
				RAZEM	106.020
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 0 + ST - I/C	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFIT	m ²		
		11.92*5.75	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 0 + ST - I/C	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ŚCIANY	m ²		
		(2*11.92+2*5.75)*3.0	m ²	106.020	
				RAZEM	106.020
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01 ST - 0 + ST - I/C	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome	m ²		
		68.54	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 ST - 0 + ST - I/C	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe	m ²		
		106.02	m ²	106.020	
				RAZEM	106.020
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²		
		68.54	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbamiEMULSYJNYMI starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		106.02	m ²	106.020	
				RAZEM	106.020
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-02 ST - 0 + ST - I/C	Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		68.54+106.02	m ²	174.560	
				RAZEM	174.560
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1212-28 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o śr.do 50 mm	m		
		13.0	m	13.000	
				RAZEM	13.000
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1212-19 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		4*2.0*0.40*2	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 ST - 0 + ST - I/C	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2*0.90*2.0	m ² m ²	 3.600	 3.600
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0438-05 analogia/ ST - 0	Rozebranie obudowy grzejników z listewek drewnianych 11.0*(0.35+0.45)	m ² m ²	 8.800	 8.800
13 d.1.1	KNR-W 2-02 20203-03 ST - 0	Obudowa z listew drewnianych - oczyszczenie i lakierowanie 8.8*2	m ² m ²	 17.600	 17.600
14 d.1.1	KNR-W 2-02 20203-01 analogia/ ST - 0	Zamontowanie obudowy grzejników po pomalowaniu 8.80	m ² m ²	 8.800	 8.800
1.2 45432114 REMONT POSADZKI					
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05 ST - 0	Rozebranie posadzek z deszczulek 11.92*5.75	m ² m ²	 68.540	 68.540
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-06 ST - 0	Oczyszczenie deszczulek 68.54	m ² m ²	 68.540	 68.540
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1122-01 ST - 0	Posadzki z deszczulek na kleju - ułożenie deszczulek z rozbiórki 68.54	m ² m ²	 68.540	 68.540
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0816-03 ST - 0	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni po- nad 8 m2 68.54	m ² m ²	 68.540	 68.540
19 d.1.2	NNRNKB 202 1135- 04 ST - 0 + ST - I/C	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - trzykrotne lakierowanie po- sadzek (lakier Domalux Classic Silver lub inny równoważny) 68.54	m ² m ²	 68.540	 68.540
1.3 45421000 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04 ST - 0 + ST - I/A	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-01 ST - 0 + ST - I/A	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych DO KANTORKA 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
22 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 0 + ST - I/A	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
23 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-10 ST - 0 + ST - I/A	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.05	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
24 d.1.3	KNR-W 2-02 1040-02 ST - 0 + ST - I/A	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe PEŁNE ; DZWIĘKOSZCZELNE z ościeżnicą i zamkiem 3.075	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-05 ST - 0 + ST - I/A	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI NA KORYTARZU 1.50*2.05	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
26 d.1.3	KNR-W 2-02 1040-01 ST - 0 + ST - I/A	Montaż drzwi aluminiowych na korytarzu (drzwi zdemontowane z sali 6-latków) 3.075	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
2		REMONT SALI 5 - LATKÓW			
2.1	45442100-8	ROBOTY MALARKIE			
27 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09 ST - 0 + ST - I/C	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2*11.92+2*5.75)*3.0	m ² m ²	 106.020	
				RAZEM	106.020
28 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 0 + ST - I/C	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFIT 11.92*5.75	m ² m ²	 68.540	
				RAZEM	68.540
29 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08 ST - 0 + ST - I/C	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ŚCIANY (2*11.92+2*5.75)*3.0	m ² m ²	 106.020	
				RAZEM	106.020
30 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01 ST - 0 + ST - I/C	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami " UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome 68.54	m ² m ²	 68.540	
				RAZEM	68.540
31 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 ST - 0 + ST - I/C	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami" UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe 106.02	m ² m ²	 106.020	
				RAZEM	106.020
32 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 68.54	m ² m ²	 68.540	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	68.540
33 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbami EMULSYJNYMI starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		106.02	m ²	106.020	
				RAZEM	106.020
34 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-02 ST - 0 + ST - I/C	Malowanie farbami EMULSYJNYMI powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		68.54+106.02	m ²	174.560	
				RAZEM	174.560
35 d.2.1	KNR-W 4-01 1212-28 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o śr.do 50 mm	m		
		13.0	m	13.000	
				RAZEM	13.000
36 d.2.1	KNR-W 4-01 1212-19 ST - 0 + ST - I/C	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		4*2.0*0.40*2	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
37 d.2.1	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 ST - 0 + ST - I/C	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		2*0.90*2.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
38 d.2.1	KNR-W 4-01 0438-05 analogia/ ST - 0	Rozebranie obudowy grzejników z listewek drewnianych	m ²		
		11.0*(0.35+0.45)	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
39 d.2.1	KNR-W 2-02 20203-03 ST - 0	Obudowa z listew drewnianych - oczyszczenie i lakierowanie	m ²		
		8.8*2	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
40 d.2.1	KNR-W 2-02 20203-01 analogia/ ST - 0	Zamontowanie obudowy grzejników po pomalowaniu	m ²		
		8.80	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
2.2 45432114 REMONT POSADZKI					
-6					
41 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-05 ST - 0	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
		11.92*5.75	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
42 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-06 ST - 0	Oczyszczenie deszczulek	m ²		
		68.54	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
43 d.2.2	KNR-W 2-02 1122-01 ST - 0	Posadzki z deszczulek na kleju - ułożenie deszczulek z rozbiórki	m ²		
		68.54	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.2.2	KNR-W 4-01 0816-03 ST - 0	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni po- nad 8 m2	m ²		
		68.54	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
45 d.2.2	NNRNKB 202 1135- 04 ST - 0 + ST - I/C	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - trzykrotne lakierowanie po- sadzek (lakier Domalux Classic Silber lub inny równoważny)	m ²		
		68.54	m ²	68.540	
				RAZEM	68.540
2.3	45421000	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
	-4				
46 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-04 ST - 0 + ST - I/A	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2.3	KNR-W 2-02 1025-01 ST - 0 + ST - I/A	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych (DO KANTORKA)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01 ST - 0 + ST - I/A	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
49 d.2.3	KNR-W 4-01 0353-05 ST - 0 + ST - I/A	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.50*2.05	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
50 d.2.3	KNR-W 2-02 1040-02 ST - 0 + ST - I/A	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą i zamkiem	m ²		
		3.075	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075