

PLAN SYTUACYJNY 1: 500

TEMAT : WENĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU

GINNAZJUM NR 1 w Sandomierzu ul. Cieřli 2

GINNAZJUM NR 1

ADRES : GIMNAZJUM NR 1

DZIAŁKA nr ewid. 1448/2 ;

27- 600 Sandomierz ul. Cieřli 2

INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1

27- 600 Sandomierz ul. Cieřli 2

Legenda :

ABCD Granica opracowania

1. BUDYNEK GIMNAZJUM NR 1
przy ul. Cieřli 2 w Sandomierzu

KOPIA
MAPA ZASADNICZA
1:500

Województwo ; świętokrzyskie

Powiat ; sandomierski

Gmina ; Sandomierz

Obiekt ; Gimnazjum nr 1

Sekcja nr ; 15-8/23.4.3

STARIKA SANDOMIERZ

Plan sytuacyjny i techniczny

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

z załącznikami

INWESTOR : Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cieřli 2			
TEMAT : ROBOTY REMONTOWE w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu			
nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY działka nr ewid. 1448/2			
OPRACOWAŁ :		Podpis :	
inż. Maria Bednarz		Nr rys. - 1	
		10.2012 r	

